Alte Hansestadt Lemgo

Alte Hansestadt Lemgo · Marktplatz 1 · 32657 Lemgo

An die
Eltern und Erziehungsberechtigten,
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und
alle weiteren Nutzerinnen und Nutzer

des Engelbert-Kaempfer-Gymnasiums
Lemgo

Der Bürgermeister
Verwaltung der Schulen

Jörg Malzahn
Ballhaus, Raum 301
Marktplatz 4, 32657 Lemgo
Telefon: 0 52 61 - 213 467
Telefax: 0 52 61 - 213 5467
j.malzahn@lemgo.de

10.01.2025

Vierter Infobrief: Messergebnisse in der kleinen Turnhalle EKG

Sehr geehrte Nutzerinnen und Nutzer,

wir möchten Sie in diesem Brief über neue Messergebnisse im Gebäudekomplex Klassentrakt/Turnhalle informieren.
Unabhängig von der PCB-Sanierung des Klassentraktes ist eine umfassende energetische Sanierung der kleinen Sporthalle geplant. Im Rahmen der Vorbereitungen hat es erneut Messungen in diesem Gebäudeteil gegeben, der die Sporthalle samt dazugehöriger Umkleiden umfasst. Die Messungen haben bestätigt, dass dieser Gebäudeteil weiterhin uneingeschränkt genutzt werden kann. PCB war in den drei beprobten Räumen in einem Fall gar nicht, in den zwei weiteren mit 10 ng/m³ in der Sporthalle und 178 ng/m³ im Umkleidebereich deutlich unterhalb des Vorsorgewertes von 300 ng/m³ Raumluft nachweisbar.
Zusätzlich zur Raumluftmessung wurden in diesem Gebäudeteil auch die fest verbauten Baustoffe beprobt. Diese Messungen werden standardmäßig im Vorfeld von Baumaßnahmen durchgeführt, da mögliche Belastungen des anfallenden Bauschutts für die Entsorgung relevant sind. Zudem geht es um ggfs. erforderliche Maßnahmen zur Arbeitssicherheit für Personen, die auf der Baustelle arbeiten werden.
Bei diesen Messungen sind fest verbaute Asbestfasern gefunden worden. Der Bericht des mit der Beprobung beauftragten Unternehmens schreibt dazu: „Einzelne Bauteile (Fensterkitt, Bodenbeläge und Kleber, Regenwasserrohr) wiesen Asbest in gebundener Form auf. Eine Gefährdung für die Nutzer bzw. eine Einschränkung der Sportaktivität resultiert daraus nicht.“ In der Raumluft war kein Asbest nachweisbar. Eine Freisetzung der Asbestfasern ist nur bei Beschädigungen der betroffenen Bauteile, etwa im Rahmen von Bauarbeiten, zu erwarten. Im Zuge der energetischen Sanierung werden die mit Asbest belasteten Materialien fachgerecht entfernt.
Den vollständigen Bericht über die aktuelle Untersuchung stellen wir Ihnen auf unserer Homepage unter www.lemgo.de/pcb-ekg zur Verfügung.

Im Auftrag:

(Malzahn)